



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

EPOXYCATRAME T 100

Pittura a due componenti indicata per la protezione di strutture interrato e subacquee, garantisce ottima resistenza in condizioni di esercizio fortemente aggressivo, quali vapori o spruzzi di alcali, acidi, solventi in genere. Eccellente inoltre nella protezione di manufatti soggetti ad immersione continua in acqua dolce o salata quali opera viva di navi, strutture offshore ecc..Resiste ad una temperatura (non in immersione) di 100° C.. E' indicato anche per la protezione del calcestruzzo.

Caratteristiche tecniche

peso specifico	1,55-1,65
residuo secco a peso	77-81%
spessore consigliato	100 micron
resa pratica	4-5 mq/lt per mano
essiccazione	tatto 6-8 ore sovraverniciabile 24-48 ore completa 7 giorni
componenti	2
induritore	5020
rapporto di misc.in peso	100/20
pot-life 25°c	16-24 ore
diluyente	Eposol
diluizione	0-5% a pennello 5-15% airless
applicazione	pennello, airless
aspetto del film	semilucido
colore	nero
magazzinaggio	12 mesi

Preparazione del supporto

1. ACCIAIO

- strutture interrato e subacquee: trattare le superfici con Epozinc Due, primer epossidico allo Zinco, bicomponente. In taluni casi è possibile applicazione diretta su acciaio previa sabbiatura a metallo quasi bianco SA 2 ½ dello SVENK standard SIS.
- Strutture esterne: sabbiare a metallo quasi bianco (SA 2 ½ o ST 3)

2. CALCESTRUZZO

- Pulire accuratamente con idropulitrice e sgrassare onde eliminare ogni traccia di sporco. Lasciare asciugare ed applicare 2 o 3 mani (minimo 2 mani) rispettando i tempi riportati nelle caratteristiche tecniche.

ATTENZIONE: nel caso in cui il manufatto sia destinato a contenere acque nere, acque reflue e altri liquidi aggressivi , è necessario applicare almeno 3 mani di EPOXYCATRAME T 100.
